





GAMBAR SEBELUM DAN SELEPAS



- ❖ Lokasi : Jalan berbumbung Blok A
- ❖ Aktiviti : Membaik pulih lantai di jalan berbumbung yang pecah dan merbahayakan.